

X L形 / X L 3形表示灯 取扱説明書

端子機能

● DC 12、24V用

ハーネス被覆色	茶	赤	橙	黄
端子機能	LC-S (+) 標準輝度	LC-D (+) 輝度低減	L1 (-)	L2 (-)

● ACアダプタ対応品

ワイヤーハーネス：UL1007 AWG#26

ハーネス被覆色	茶	赤	橙	黄
端子機能	-	COM	L1	L2


全面2色照光色組合せ

端子間	LEDの発光色		
LC-S - L1	赤	赤	高輝度緑
LC-D - L2	高輝度青	高輝度緑	高輝度青

全面2色照光色組合せ


端子間	LEDの発光色		
COM - L1	赤	赤	高輝度緑
COM - L2	高輝度青	高輝度緑	高輝度青

取付方法 (取付パーツ使用)




・初めに取付金具を本体に取り付けます。

- 1.取付金具2個を下図のように本体に組み込みます。
- 2.取付板を壁に取り付けます。
- 3.取付板へ本体側の取付金具をスライドさせてはめ込みます。





・取付金具と取付板を使用する取付方法



・取付金具のみを使用する取付方法





- 1.取付金具2個を前項同様に組み込みます。
- 2.パネルに穴を開け、パネル裏面より取付金具のバーリング部にM3ねじで固定します。

・取付金具取り付け図



形式	A	B
XL	60	25
XL3	100	35

取付方法（マグネットシート使用）


マグネットシート	取付方法
<p>XL</p> 	 <p>マグネットシート（両面テープ付き）を本体裏面(斜線部)に貼り付けます。貼り付け後、本体裏面を鉄板などに付けることが可能です。振動、衝撃の加わる場所でのマグネットシート取付はお控えください。</p>
<p>XL3</p> 	 <p>マグネットシート（両面テープ付き）を本体裏面(斜線部)に貼り付けます。マグネットシートは大小各2枚のセットです。お好みに合わせ上下または上下左右に貼り付けてください。貼り付け後、本体裏面を鉄板などに付けることが可能です。振動、衝撃の加わる場所でのマグネットシート取付はお控えください。</p>

ハーネスの取り出しについて

ワイヤーハーネスを側面より出す場合は、下図のように側面部をカットしてください。



内側に溝が2カ所ありますので、必要に応じて溝に沿ってカットしてください。



取扱注意事項

- ・ 振動衝撃の加わる場所でのマグネットシート取付はお控えください。
- ・ カバー表面の汚れを拭き取る場合はかわいたやわらかい布で軽く拭いてください。シンナー、酸性などの薬品は変形・変色しますので絶対に使用しないでください。
- ・ 記名フィルムについては、推奨フィルムサイズ欄をご覧ください。
- ・ 本体に付いておられますワイヤーハーネスを無理に引っ張りますと故障の原因になりますので絶対におやめください。
- ・ 本体に取付金具を装着する際は、取扱いにご注意ください。
- ・ 落下により強い衝撃を与えますと破損し、表示に異常をきたす恐れがありますのでお取り扱いにご注意ください。
- ・ 腐食性ガスの発生する場所、強アルカリ、強酸性物質の付着する場所でのご使用は避けてください。
- ・ 静電気でLED等が破壊する事がありますので取扱いにご注意ください。
- ・ 製品の分解、改造は故障の原因になりますので、絶対に行わないでください。保証対象外となります。